

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Roberto Michel

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1103555 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	10/05/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Ready to Schedule
	-	Supervisor	Facilities Elect
	-		Indust Sup
	Maintenance Equipment OP / Island OP		

Asset General Information. / Información General Activo						
Asset No. / No. Activo	734-BG-9008					
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer					
Model Desc. / Desc. Modelo	DIESEL FUEL SERVICE AREA GANTRY					
P&ID	P&ID					
Parent / Padre	734-BG-0000 DIESEL OFFLOADING					
Warranty / Garantía	NO					
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema						
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply					
Work Order Parts / Lista de Partes						
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad		
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones						
	1W Online Elec Inspections					
	1W Elec Insp Fire Water Supply					
Tooling / Herramientas						
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad			
Labor Allocated / Descripción Mano Obra						
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.			
1	SFEN Electrician	10.00	1.00			
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00			
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00			
Timesheet / Hoja de Tiempo						
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual		
18716	Roberto Hernandez			2		
36262	Roberto Hernandez			2		

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page 1 of 8

Printed / Imprimado: 06/05/23 555.pdf

Page / Página 103 of / de 128



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento				
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1103555 WM	Original Copy		
Start Date / Fecha Inicio	10/05/23	Priority / Prioridad		3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden		PM Orders
Category Code / Código Categoría		Status / Estado		WO Ready to Schedule
	Maintenance Equipment OP / Island OP	Supervisor		Facilities Elect Indust Sup

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	10-5-23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	10:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	10-5-23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	12:00

Failure / Falla	1 W
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	Revisa operativas

Comments / Comentarios
se realizó prueba a bomba de nivel del sistema centralizado a prueba de incendios por 10 minutos se abren las válvulas en plant de col por parte de bomberos se abren las válvulas de punto de conexión

		MINERA PANAMA S.A.
WO Raised by: / Orden Creada por:		
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	27/04/2023	
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Robert Hernandez	Arribas Concepcion
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:		
Date Completed / Fecha completada:	10-5-23	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Arribas Concepcion

Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo	• Evaluar el riesgo químico • Implementar el control elegido • Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso • Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos
PPF # 8 Aislamiento de energía choque eléctrico Arco eléctrico	• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo • Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados • Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario • Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas • Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO CONDITION CODE DESCRIPTION / MEANING	CÓDIGO CODE
En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas <i>Blank if the task was completed and no problems were found</i>	(déjalo en blanco)
Completado, Problemas corregidos <i>Completed, problems corrected</i>	1
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones <i>Completed, problems noted, needs repair</i>	2
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar <i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>	3

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:
PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Yekous Arrocha	REVISION 1 FECHA: 01/10/2021
APROBADO POR: John Martin	FECHA DE REVISIÓN: 01/10/2021
FIRMA DEL APROBADOR:	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN: 01/10/2022

INSTRUCCIONES GENERALES
1. Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua. 2. Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias) 3. Notificar al equipo de Centro de Control de la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua. 4. Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO) 5. Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (WO, planos, manuales, procedimiento y ATS) 6. Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo. 7. Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo. 8. Inspeccionar los dispositivos de elevación. 9. Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.
11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES		
Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL Eaton 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120LI).
5623887	CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-513P	FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR,AC,75KW(100HP),2P,460V	60HZ,FRAME 404/5TS,F1 (B3L)MT
5609511	SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE EPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump jockey panel
5629589	PUMP,JOCKEY,MULTISTAGE,1.5HP	3500RPM,MS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL,WEG,40HP	FM,3PH,F:286IP 60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA		
Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.	Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea	Y N
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey. adjuntar evidencias del estado del panel.		✓
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.		✓
Verificar la existencia de perdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.		✓

DURANTE PRUEBA		
Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea		Y N
Prueba de bomba y motor Jockey		
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		✓
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).		✓
Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.		✓
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.		✓
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.		✓
Verificar el arranque del motor en automático.		✓
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.		✓
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.		✓
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.		✓
Verificar que panel de control este en operación normal.		✓

Prueba de bomba y motor eléctrico		
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		✓
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC)		✓
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.		✓
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).		✓
Verificar el arranque del motor en automático.		✓
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.		✓
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.		✓
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablezca motor eléctrico en panel de control.		✓
Verificar que panel de control este en operación normal.		✓
Prueba de bomba y motor diésel		
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		✓
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC.		✓
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC).		✓
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.		✓

Verificar el arranque del motor en automático.		
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	✓	
Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos.	✓	
Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque.	✓	
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control.	✓	
Verificar que el panel de control este en operación normal.	✓	
CIERRE DE LA PRUEBA Registrar con un ✓ o con una X, al ejecutar la tarea		
Abir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	✓	N
Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.	✓	
Notificar al supervisor del área que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.	✓	
Notificar al equipo de Centro de Control que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.	✓	

Item	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
Item	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O

Completado por	Robert Hernández
Firma	Robert Hernández
Fecha	10-5-23

Supervisor	
Firma	Robert Hernández
Fecha	

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

✓ Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1132717 WM	Priority / Prioridad	Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	14/06/23	WO Type / Tipo Orden	3 PM Orders
Counter Reading / Lectura Medidor		Status / Estado	WO Ready to Schedule
Category Code / Código Categoría	-	Supervisor	Facilities Elect Indus Sup
	-		
	-		
	Maintenance Equipment OP / Island OP		

Asset General Information. / Información General Activo				
Asset No. / No. Activo	734-BG-9008			
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer			
Model Desc. / Desc. Modelo	DIESEL FUEL SERVICE AREA GANTRY			
P&ID	P&ID			
Parent / Padre	734-BG-0000 DIESEL OFFLOADING			
Warranty / Garantia	NO			
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema				
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply			
Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones				
	1W Online Elec Inspections			
	1W Elec Insp Fire Water Supply			
Tooling / Herramientas				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad	
Labor Allocated / Descripción Mano Obra				
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.	
1	SFEN Electrician	10.00	1.00	
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00	
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00	
Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
624 ✓	Leonel Camargo	L-C	10.00	2
0315951 ✓	Edwando Jaramilla	E.J	10.00	2
623 ✓	Diego Calderon	E.C	20.00	2

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento				
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1132717 WM	Priority / Prioridad		Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	14/06/23	WO Type / Tipo Orden		PM Orders
Counter Reading / Lectura Medidor		Status / Estado	WO Ready to Schedule	
Category Code / Código Categoría	-	Supervisor	Facilities Elect Indust Sup	
	Maintenance Equipment OP / Island OP			

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	14-06-2023
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	10:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	14-06-2023
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	12:00 PM

Failure / Falla	Inspección
Analysis / Análisis	operativo
Solution / Solución	identificación y limpieza

Comments / Comentarios
Se hizo limpieza interna y externa de panel Se hace mediciones de voltaje en A.C y D.C Se hizo balanceo de bobinas en puntos de conexiones Se verifico estado y funcionamiento del sistema Se dejó sistema operativo en automatico.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

WO Raised by: / Orden Creada por:	EDGAR M. RIOS OSPINO
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	31/05/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Leonel F. Edwards Sanamillo
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Rodriguez Rios
Date Completed / Fecha completada:	14-06-2023

Supervisor Name / Nombre Supervisor: 

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

This page intentionally left blank.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

TAREA	1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	ENG-SS-1W320E1200_01
-------	--	----------------------

PROPOSITO	Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25.	
ALCANCE:	Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.	

PRERREQUISITOS

Personas requeridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
01 Representante de la marca del sistema contraincendios	Ropa Ignifuga	Kit de herramientas Aislamiento categoría IV	Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento
01 Técnico eléctrico MPSA	Botas de Seguridad Dieléctricas	Amperímetro y multimetro	Conocimientos sobre las normas locales contra incendios, las normas y los códigos eléctricos
	Guantes Especiales Arc flash	Escalera de 4, 6, 8, 10, 12, pies	Certificación o acreditación en Norma NFPA 25, NFPA 72, NFPA 101,
	Lentes de seguridad claros.		Certificación en Lotto
	Candado de Bloqueo		
	Targetas de bloqueo de Equipos.		

¡PI SE!

PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP's
DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB.

¡TH K!

TFD #1 Confined Spaces	TFD #2 Working at Height	TFD #3 Falling Objects	TFD #4 Mobile Equipment	TFD #5 Ground Control	TFD #6 Hazardous Material Management
TFD #7 Moving Equipment	TFD #8 Energy Isolation	TFD #9 Loss of Containment	TFD #10 Explosives and Blasting	TFD #11 Fires and Explosions	TFD #12 Human Behaviors

WARNING!

Peligros	Controles
PPF # 2 Trabajo en Altura Caídas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales	- Siga los procedimientos de trabajo en altura - Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios - Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados - Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar - Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos - Use pasamanos para plataformas de trabajo
PPF #6 Manejo de material peligroso.	Identificar el peligro

Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo	• Evaluar el riesgo químico • Implementar el control elegido • Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso • Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos
PPF # 8 Aislamiento de energía choque eléctrico Arco eléctrico	• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo • Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados • Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario • Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas • Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CONDICIÓN	CÓDIGO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN / MEANING	CODE
En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas <i>Blank if the task was completed and no problems were found</i>	(déjalo en blanco)
Completado, Problemas corregidos <i>Completed, problems corrected</i>	1
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones <i>Completed, problems noted, needs repair</i>	2
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar <i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>	3

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:		
PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Yelkous Arrocha	REVISION	1	FECHA: 01/10/2021
APROBADO POR: John Martin	FECHA DE REVISIÓN:	01/10/2021	
FIRMA DEL APROBADOR:	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN:	01/10/2022	

INSTRUCCIONES GENERALES	
1. Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	
2. Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias)	
3. Notificar al equipo de Centro de Control de la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	
4. Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO)	
5. Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (W/O, planos, manuales, procedimiento y ATS)	
6. Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo.	
7. Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo.	
8. Inspeccionar los dispositivos de elevación.	
9. Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.	

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.
11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES		
Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL EATON 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120L1).
5623887	CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-513P	FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER.	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR,AC,75KW(100HP) 2P,460V	60HZ,FRAME 404/STS,F1 (B3L)MT
5609511	SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE BPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump jockey panel
5629589	PUMP JOCKEY,MULTISTAGE,1.5HP	3500RPM,MS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL,WEIG,40HP	FM,3PH,F,286/P,60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea			Y	N
Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.				/
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey. adjuntar evidencias del estado del panel.				/
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.				/
Verificar la existencia de perdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.				/

DURANTE PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea			Y	N
Prueba de bomba y motor Jockey				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).				
Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.				
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.				
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.				
Verificar el arranque del motor en automático.				
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.				
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.				
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.				
Verificar que panel de control este en operación normal.				

Prueba de bomba y motor eléctrico			Y	N
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC)				
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.				
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).				
Verificar el arranque del motor en automático.				
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.				
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.				
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero)				
y restablezca motor eléctrico en panel de control.				
Verificar que panel de control este en operación normal.				
Prueba de bomba y motor diésel				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC. 118.9V				
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC). 12.96v / 12.93v				
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.				

Verificar el arranque del motor en automático.		☒
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	☒	
Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos.	☒	
Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque.	☒	
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control.	☒	
Verificar que el panel de control este en operación normal.	☒	
CIERRE DE LA PRUEBA Registrar con un ☒ o con una X, al ejecutarla la rea		
Abrir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	☒	☒
Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.	☒	☒
Notificar al supervisor del área que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.	☒	☒
Notificar al equipo de Centro de Control que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.	☒	☒

Item	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
Item	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O

Completado por	Leonel Canasgo
Firma	Leonel Canasgo
Fecha	14/06/2023

Supervisor	Roberto Riquelme
Firma	Roberto Riquelme
Fecha	14-06-23

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1154647 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	09/07/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Issued & Released
	-	Supervisor	Facilities Elect
	-		Indust Sup
	Maintenance Equipment OP / Island OP		

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	734-BG-9008
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	DIESEL FUEL SERVICE AREA GANTRY
P&ID	P&ID
Parent / Padre	734-BG-0000 DIESEL OFFLOADING
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
	1W Online Elec Inspections		Unit / Unidad
	1W Elec Insp Fire Water Supply		

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
1	SFEN Electrician	10.00	1.00
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00

Timesheet / Hoja de Tiempo			
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	Act. Hours /H. Actual
024	Roy Cesarillo	10.00	2 Hrs
032034	Josefina Vazquez	20.00	2 Hrs
024	Leonel Romero	10.00	2 Hrs

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1154647 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	09/07/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Issued & Released
	Maintenance	Supervisor	Facilities Elect Indust Sup
	Equipment OP / Island OP		

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	09/07/23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	10:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	09/07/23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	12:00 PM.

Failure / Falla	inspeccion del sistema a base de agua contra incendio
Analysis / Analisis	''''
Solution / Solución	sistema operativo sin falla.

Comments / Comentarios
se Realiza inspeccion 1u dal sistema de Bomba a base de agua Contra incendio. se Procede a la toma de volaje Ay De los Queles dieron los valores Operativos. En Realiza Pruebas en todo los puntos de conexiones. /impresia de los parales de Control. sa prueba de a le prueba con la apertura de Hidrante por parte del personal de rescate equipos funcionan de manera Correcete. sistema operativo.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

WO Raised by: / Orden Creada por:	EDGAR M. RIOS OSPINO
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	28/06/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	1509 - Castillo
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Valles Amala C. Diaz
Date Completed / Fecha completada:	09/09/23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

This page intentionally left blank.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

TAREA	1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	ENG-SS 1W320E1200_01
-------	--	----------------------

PROPOSITO

Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25.

ALCANCE:

Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.

PRERREQUISITOS

Personas requeridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
01 Representante de la marca del sistema contraincendios	Ropa Ignifuga	Kit de herramientas Aislamiento categoría IV	Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento
01 Técnico eléctrico MPSA	Botas de Seguridad Dieléctricas	Amperímetro y multímetro	Conocimientos sobre las normas locales contra incendios, las normas y los códigos eléctricos
	Guantes Especiales Arc flash	Escalera de 4, 6, 8, 10, 12, pies	Certificación o acreditación en Norma NFPA 25, NFPA 72, NFPA 101, X
	Lentes de seguridad claros.		Certificación en Lottex
	Candado de Bloqueo		
	Targetas de bloqueo de Equipos.		

¡PI SEI!

PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP'S
DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB

¡TH KI!

TFD #1 Confined Spaces	TFD #2 Working at Height	TFD #3 Falling Objects	TFD #4 Mobile Equipment	TFD #5 Ground Control	TFD #6 Hazardous Material Management
TFD #7 Moving Equipment	TFD #8 Energy Isolation	TFD #9 Loss of Containment	TFD #10 Explosives and Blasting	TFD #11 Fires and Explosions	TFD #12 Human Behaviors

WARNING!

Peligros	Controles
PPF # 2 Trabajo en Altura Caídas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales	- Siga los procedimientos de trabajo en altura - Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios - Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados - Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar - Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos - Use pasamanos para plataformas de trabajo
PPF #6 Manejo de material peligroso.	Identificar el peligro

Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo	• Evaluar el riesgo químico • Implementar el control elegido • Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso • Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos
PPF # 8 Aislamiento de energía choque eléctrico Arco eléctrico	• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo • Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados • Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario • Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas • Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO CONDITION CODE DESCRIPTION / MEANING	CÓDIGO CODE
En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas <i>Blank if the task was completed and no problems were found</i>	(déjalo en blanco)
Completado, Problemas corregidos <i>Completed, problems corrected</i>	1
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones <i>Completed, problems noted, needs repair</i>	2
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar <i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>	3

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:		
PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Velkous Arrocha	REVISION	1	FECHA: 01/10/2021
APROBADO POR: John Martin	FECHA DE REVISIÓN:	01/10/2021	
FIRMA DEL APROBADOR:	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN:	01/10/2022	

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.
2. Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias)
3. Notificar al equipo de Centro de Control de la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.
4. Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO)
5. Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (WO, planos, manuales, procedimiento y ATS)
6. Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo.
7. Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo.
8. Inspeccionar los dispositivos de elevación.
9. Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.

11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES		
Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL EATON 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120LI).
5623387	CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-513P	FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER.	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR,AC,75KW(100HP),2P,460V	60HZ,FRAME 404/STS,FI (B3L)MT
5609511	SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE EPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump jockey panel
5629589	PUMP,JOCKEY,MULTISTAGE,1.5HP	3500RPM,MS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL, WEG,40HP	FM,3PH,F:286JP 60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA		
Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.	no hay	Y N
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey. adjuntar evidencias del estado del panel.		✓
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.		✓
Verificar la existencia de perdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.		✓

DURANTE PRUEBA		
Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea		Y N
Prueba de bomba y motor Jockey		
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).		
Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.		
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.		
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.		✓
Verificar el arranque del motor en automático.		✓
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.		
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.		
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.		
Verificar que panel de control este en operación normal.		

Prueba de bomba y motor eléctrico		
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC)		
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.		
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).		
Verificar el arranque del motor en automático.		
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.		
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.		
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablezca motor eléctrico en panel de control.		
Verificar que panel de control este en operación normal.		

Prueba de bomba y motor diésel		
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		✓
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC.		✓
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC).		✓
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.		✓

Verificar el arranque del motor en automático.	☒
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	☒
Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos.	☒
Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque.	☒
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control.	☒
Verificar que el panel de control este en operación normal.	☒
CIERRE DE LA PRUEBA Registrar con un $\checkmark$ o con una X, al ejecutar la tarea	
Abrir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	☒
Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.	☒
Notificar al supervisor del área que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.	☒
Notificar al equipo de Centro de Control que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.	☒

Item	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
1	1 1 1 1 1	1
Item	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O
1	1 1 1 1 1	1

Completado por	
Firma	
Fecha	09/09/23

Supervisor	Carlos Parilla
Firma	
Fecha	

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1172409 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	06/08/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Issued & Released
	-	Supervisor	Facilities Elect
	-		Indust Sup
Maintenance Equipment OP / Island OP			

Asset General Information. / Información General Activo					
Asset No. / No. Activo	734-BG-9008				
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer				
Model Desc. / Desc. Modelo	DIESEL FUEL SERVICE AREA GENTRY				
P&ID	P&ID				
Parent / Padre	734-BG-0000 DIESEL OFFLOADING				
Warranty / Garantía	NO				
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema					
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply				
Work Order Parts / Lista de Partes					
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad	
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones					
	1W Online Elec Inspections				
	1W Elec Insp Fire Water Supply				
Tooling / Herramientas					
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad		
Labor Allocated / Descripción Mano Obra					
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.		
1	SFEN Electrician	10.00	1.00		
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00		
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00		
Timesheet / Hoja de Tiempo					
Employee JDE Code / Código JDE	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual	
36262	Francisco Gonzalez		10.0	/	
19786	Diego Lopez		10.0	/	
623	Elmer C. Lora		20.0	/	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento				
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1172409 WM		Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	06/08/23	Priority / Prioridad		3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden		PM Orders
Category Code / Código Categoría		Status / Estado		WO Issued & Released
		Supervisor		Facilities Elect Indust Sup
	Maintenance Equipment OP / Island OP			

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	0-8-23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	13:00 PM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	08-23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	14:00 pm

Failure / Falla	2 up 1444
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	None

Comments / Comentarios
SO Ready Inspection (U) del Asunto de Asignación Cable Insulated en el Area DIESEL Fuel venting double it by August 1 Referring, Medición de Voltage en AC DC in conduct a/c I.P. & an broken de Rescated. It by la prueba con penetration de conduct / Rescated de Medición Falta la prueba de high / en prueba Real Monitor cal tiempo de Diesel.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

WO Raised by: / Orden Creada por:

EDGAR M. RIOS OSPINO

WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:

19/07/2023

Work Completed by: / Trabajo Completado por:

Edgar M. Rios Ospino

Supervisor Review: / Revision del Supervisor:

Edgar M. Rios Ospino

Date Completed / Fecha completada:

19/07/23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Edgar M. Rios Ospino

This page intentionally left blank.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

TAREA	1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	ENG-SS 1W320E1200_01
-------	--	----------------------

PROPOSITO	Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25.	
ALCANCE:	Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.	

PRERREQUISITOS			
Personas requeridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
01 Representante de la marca del sistema contraincendios	Ropa Ignífuga ✓	Kit de herramientas Aislamiento categoría IV	Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento ✓
01 Técnico eléctrico MPSA ✓	Botas de Seguridad Dieléctricas ✓	Amperímetro y multímetro ✓	Conocimientos sobre las normas locales contra incendios, las normas y los códigos eléctricos
	Guantes Especiales Arc flash ✓	Escalera de 4, 6, 8, 10, 12, pies	Certificación o acreditación en Norma NFPA 25, NFPA 72, NFPA 101,
	Lentes de seguridad claros. ✓		Certificación en Lotto ✓
	Candado de Bloqueo ✓		
	Targetas de bloqueo de Equipos. ✓		

¡PI SEI!

PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP's
DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB.

¡TH KI!

	TFD #1 Confined Spaces		TFD #2 Working at Height		TFD #3 Falling Objects		TFD #4 Mobile Equipment		TFD #5 Ground Control		TFD #6 Hazardous Material Management
	TFD #7 Moving Equipment		TFD #8 Energy Isolation		TFD #9 Loss of Containment		TFD #10 Explosives and Blasting		TFD #11 Fires and Explosions		TFD #12 Human Behaviors

WARNING!

Peligros	Controles
PPF # 2 Trabajo en Altura Caídas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales	- Siga los procedimientos de trabajo en altura - Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios - Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados - Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar - Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos - Use pasamanos para plataformas de trabajo
PPF #6 Manejo de material peligroso.	Identificar el peligro

Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo	• Evaluar el riesgo químico • Implementar el control elegido • Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso • Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos
PPF # 8 Aislamiento de energía choque eléctrico Arco eléctrico	• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo • Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados • Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario • Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas • Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO CONDITION CODE DESCRIPTION / MEANING	CÓDIGO CODE
En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas <i>Blank if the task was completed and no problems were found</i>	(déjalo en blanco)
Completado, Problemas corregidos <i>Completed, problems corrected</i>	1
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones <i>Completed, problems noted, needs repair</i>	2
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar <i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>	3

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:
PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Yeikous Arrocha	REVISION 1 FECHA: 01/10/2021
APROBADO POR: John Martin	FECHA DE REVISIÓN: 01/10/2021
FIRMA DEL APROBADOR:	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN: 01/10/2022

INSTRUCCIONES GENERALES
1. Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua. 2. Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias) 3. Notificar al equipo de Centro de Control de la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua. 4. Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO) 5. Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (WO, planos, manuales, procedimiento y ATS) 6. Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo. 7. Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo. 8. Inspeccionar los dispositivos de elevación. 9. Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.
11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES		
Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL EATON 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120L1).
5623887	CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-51P	FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER.	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR,AC,75KW(100HP),2P,460V	60HZ,FRAME 404/STS,F1 (B3L)MT
5609511	SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE EPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump jockey panel
5629589	PUMP,JOCKEY,MULTISTAGE,1.5HP	3500RPM,MS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL,WEG,40HP	FM,3PH,F,2861P,60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA Registrar con un ✓ o con una X al ejecutar la tarea			Y	N
Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.				
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey, adjuntar evidencias del estado del panel.				
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.				
Verificar la existencia de perdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.				

DURANTE PRUEBA Registrar con un ✓ o con una X al ejecutar la tarea			Y	N
Prueba de bomba y motor Jockey				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).				
Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.				
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.				
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.				
Verificar el arranque del motor en automático.				
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.				
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.				
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.				
Verificar que panel de control este en operación normal.				

Prueba de bomba y motor eléctrico			Y	N
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC)				
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.				
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).				
Verificar el arranque del motor en automático.				
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.				
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.				
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablezca motor eléctrico en panel de control.				
Verificar que panel de control este en operación normal.				
Prueba de bomba y motor diésel				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC. 11 129 ✓				
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC).				
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica. 13 ✓				

Verificar el arranque del motor en automático.		
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.		☒
Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos.		☒
Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque.		☒
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control.		☒
Verificar que el panel de control este en operación normal.		☒
CIERRE DE LA PRUEBA. Registrar con un ☒ o con una X, al ejecutar la tarea		
Abrir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.		☒
Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.		☒
Notificar al supervisor del área que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.		☒
Notificar al equipo de Centro de Control que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.		☒

Item	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
	Notificante Fugas Bomba de Agua Diesel Cerrada en línea	
Item	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O

Completado por	
Firma	
Fecha	6/8/23

Supervisor	
Firma	
Fecha	